

## 安全评价项目网上公开表

项目名称	汕头市澄海区湾头劲能加油站安全现状评价报告	报告提交时间	2021年6月13日
现场勘查人员	陈诗乾、李福春	现场勘查时间	2021年6月7日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	陈诗乾	项目组成员	李福春、肖云玲、熊昆、林文海
报告编制人	陈诗乾、李福春	报告审核人	唐泽江
技术负责人	肖云玲	过程控制负责人	罗欣然
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>劲能加油站位于广东省汕头市澄海区莲下镇莲南路中段南湾，占地面积为 1667m<sup>2</sup>。2020 年该油站完成地下油罐防渗改造，通过加油站地下油罐防渗改造工程竣工验收。劲能加油站设置有 2 个 5m<sup>3</sup> 双层埋地汽油罐和 1 个 10m<sup>3</sup> 双层埋地柴油罐，其中汽油罐分别储存 92#、95#汽油；柴油罐储存 0#柴油，折计总容积 15m<sup>3</sup>，属于三级加油站。该油站主要从事汽油、柴油的零售经营。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>汕头市澄海区湾头劲能加油站的安全现状符合安全要求。</p>			

现场勘察影像：

