

委托单位名称：**广东省广业轻化工业集团有限公司**

项目名称：广东省广业轻化工业集团有限公司安全现状评价

项目简介：

安全现状评价（Safety Assessment In Operation），是针对生产经营活动中、工业园区的事故风险、安全管理等情况，辨识与分析其存在的危险、有害因素，审查确定其与安全生产法律、法规、规章、标准、规范要求的符合性，预测发生事故或造成职业危害的可能性及其严重程度，提出科学、合理、可行的安全对策措施建议，做出安全现状评价结论的活动。

广东省广业轻化工业集团有限公司英德市龙头山水泥用石灰岩矿（以下简称“龙头山石灰岩矿”或“该矿山”），前身为广东省英德水泥厂石灰岩矿，始建于1958年，原建设规模为130万吨/年，龙头山石灰岩矿和英德水泥厂均为广东省广业轻化工业集团有限公司的下属企业。龙头山石灰岩矿采矿权人为广东省广业轻化工业集团有限公司，成立于2000年9月6日，统一社会信用代码：91440000725061222T，住所位于广东省广州市越秀区东风中路300号之一金安商务大厦东侧，法定代表人潘志标。龙头山石灰岩矿是一家开采石灰岩的露天矿山，位于清远市英德市望埠镇龙头山。

龙头山石灰岩矿最近于2015年5月28日取得清远市国土资源局颁发的采矿许可证，证号：C4400002009017120002779，开采矿种：石灰岩，开采方式：露天开采，生产规模：200万吨/年，矿区面积：0.4756平方公里，开采深度：+200.5m~+40m，有效期至2030年2月28日。

该矿山最近于2017年5月5日变更取得清远市安全生产监督管理局颁发的《安全生产许可证》，编号：（粤）FM安许证字[2013]Ra077III2，有效期：2016年8月13日至2019年8月12日，许可范围：露天石灰岩开采。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《安全生产许可证条例》（国务院令第397号）等的要求，受龙头山石灰岩矿的委托，广东劳安职业安全事务有限公司（以下简称“劳安公司”）对龙

头山石灰岩矿露天开采进行安全现状评价, 为企业安全生产提供技术支撑。

本公司接受委托后立即组织各专业的评价人员及技术人员成立了该项目的安全现状评价小组, 并于 2018 年 1 月 16 日进入现场开展实地勘查、搜集资料以及现场咨询等工作, 并对项目存在的现场生产条件和申报资料等方面的问题提出了具体的书面意见及建议, 企业对存在问题进行了整改, 2018 年 1 月 31 日我对整改完成情况进行了复查、确认和拍照, 最终编制了本次安全现状评价报告。

本次安全现状评价报告是在遵循科学性、公正性、合法性和针对性的原则, 结合矿山现场勘查、查阅、收集的有关资料, 根据国家的法律、法规和有关标准以及建设项目的有关批准文件进行编制的。分析了龙头山石灰岩矿的开采现状、生产系统、安全设施和安全状况, 并确认其安全状态、危险、有害因素及其危险程度; 同时对企业危险有害因素的控制措施和控制程度进行了分析, 找出企业目前存在的事故隐患和安全管理方面的不足之处。据此, 提出相应的安全对策措施和建议。为企业今后安全生产管理工作提供技术依据, 也为当地安监局监管该矿山提供技术支撑和参考意见。

评价小组成员: 李志威、许春宝、李军成

审核人: 谭海冰

过程控制负责人: 彭登奎

技术负责人: 戴小通

评价结论:

广东省广业轻化工业集团有限公司英德市龙头山水泥用石灰岩矿具备安全生产条件及对安全设施的要求。

