

## 安全评价项目网上公开表

<b>项目名称</b>	惠阳松联造漆工业有限公司年产 1000 吨油漆及稀释剂项目安全现状评价报告	<b>报告提交时间</b>	2021 年 07 月 30 日
<b>现场勘查人员</b>	蒋永生、黄轶丞	<b>现场勘查时间</b>	2021 年 03 月 11 日
<b>现场勘察主要任务</b>	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
<b>项目组长</b>	蒋永生	<b>项目组成员</b>	肖云玲、林文海、熊 昆、黄轶丞、罗欣然
<b>报告编制人</b>	蒋永生、黄轶丞	<b>报告审核人</b>	田成林
<b>技术负责人</b>	肖云玲	<b>过程控制负责人</b>	李福春
<b>项目简介</b>			
<p><b>(1) 项目情况</b></p> <p>惠阳松联造漆工业有限公司于 2018 年 08 月 28 日取得原惠州市安全生产监督管理局核发的《安全生产许可证》(编号: 粤惠危化生字〔2018〕0066 号, 年产 1000 吨油漆及稀释剂项目; 许可品种: 含易燃溶剂的油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃] (2828), 丙烯酸烘漆、环氧烘漆、聚酯树脂清漆、聚氨酯漆稀释剂), 有效期: 2018 年 08 月 28 日至 2021 年 08 月 27 日。厂区占地面积约 6000 m<sup>2</sup>, 公司现有员工 27 人, 其中安全管理人员 2 人, 配备了 1 名注册安全工程师。</p> <p>松联公司位于惠州市惠阳区新圩镇塘吓坑塘, 用围墙与外界相隔。厂区东侧为工业区道路、路的另一侧有丙类厂房, 南侧依次为废品仓库、骏发公司办公室、空置房等。围墙外西南面有丙类厂房, 西侧则为制伞厂厂房、五金车间以及北侧木器厂厂房。</p> <p>目前, 厂区四周 50 m 内无大型建筑物, 没有学校、医院、商业、文化旅游等密集场所, 附近没有城市轨道交通设施。</p> <p><b>(2) 项目评价结论</b></p> <p>惠阳松联造漆工业有限公司年产 1000 吨油漆及稀释剂【丙烯酸烘漆(2828)、环氧烘漆(2828)、聚酯树脂清漆(2828)、聚氨酯漆稀释剂(2828)】项目的安全生产条件符合《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等法律、法规的要求, 符合《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(国家安全生产监督管理总局令第 41 号公布, 根据 2017 年 1 月 10 日原国家安全监管总局令第 89 号修正, 2017 年 3 月 6 日施行) 要求, 满足安全生产条件要求, 符合危险化学品《安全生产许可证》延期换证条件。</p>			

现场勘察影像：



项目负责人



甲类仓库