

## 安全评价项目网上公开表

项目名称	惠州市惠阳区富源化工有限公司年产 300 吨油漆项目安全现状评价报告	报告提交时间	2021 年 8 月 23 日
现场勘查人员	蒋永生、黄轶丞	现场勘查时间	2021 年 4 月 8 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	蒋永生	项目组成员	肖云玲、林文海、熊 昆、黄轶丞、罗欣然
报告编制人	蒋永生、黄轶丞	报告审核人	田成林
技术负责人	肖云玲	过程控制负责人	李福春
<b>项目简介</b>			
<p><b>(1) 项目情况</b></p> <p>惠州市惠阳区富源化工有限公司于 2018 年 08 月 28 日取得原惠州市安全生产监督管理局核发的《安全生产许可证》(编号:粤惠危化生字(2018)0065 号, 年产 300 吨油漆项目; 许可品种: 含易燃溶剂的油漆[闭杯闪点<math>\leq 60^{\circ}\text{C}</math>] (2828), 丙烯酸磁漆), 有效期: 2018 年 08 月 28 日至 2021 年 08 月 27 日。厂区占地面积约 3600 <math>\text{m}^2</math>, 公司现有员工 20 人, 其中安全管理人员 2 人, 配备了 1 名注册安全工程师。</p> <p>富源公司位于惠阳区新圩镇东风管理区, 用围墙与外界相隔。周边环境: 厂外东侧为山地(设有护坡), 山地和护坡间有道路。南侧紧邻道路, 道路另一边是斜坡, 坡下一水塘; 路边有东西向架设有架空电力线(杆高 12 m)。西侧临近陡坡, 坡下一排水沟, 排水沟另一面的坡上是玻璃工艺品厂; 北侧为山坡, 山坡下有一水塘。</p> <p>目前, 厂区四周 50 m 内无大型建筑物, 没有学校、医院、商业、文化旅游等密集场所, 附近没有城市轨道交通设施。</p> <p><b>(2) 项目评价结论</b></p> <p>惠州市惠阳区富源化工有限公司年产 300 吨油漆【丙烯酸磁漆(2828)】项目的安全生产条件符合《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等法律、法规的要求, 符合《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》(国家安全生产监督管理总局令第 41 号公布, 根据 2017 年 1 月 10 日原国家安全监管总局令第 89 号修正, 2017 年 3 月 6 日施行)要求, 满足安全生产条件要求, 符合危险化学品《安全生产许可证》延期换证条件。</p>			

现场勘察影像：



项目负责人



生产厂区