

安全评价项目网上公开表

项目名称	惠阳广晟化工有限公司年产 1680 吨油漆、稀释剂项目安全现状评价报告	报告提交时间	2022 年 10 月 28 日
现场勘查人员	黄轶丞、蒋永生	现场勘查时间	2022 年 6 月 15 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	蒋永生	项目组成员	黄轶丞、肖云玲、林文海、熊昆
报告编制人	黄轶丞、蒋永生	报告审核人	唐泽江
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>惠阳广晟化工有限公司（以下简称“该公司”）成立于 2002 年 9 月 16 日，公司类型为有限责任公司（台港澳法人独资），厂址位于广东省惠州市惠阳区秋长镇白石村，经营范围为生产、销售油漆、稀释剂等。</p> <p>该公司占地面积 24000 m²，公司有员工 21 人，其中安全管理人员 2 人，注册安全工程师 1 人，技术人员 2 人。该公司油漆、稀释剂的年生产量为 1680t。2019 年 10 月 16 日取得惠州市应急管理局换发《安全生产许可证》（编号：粤惠危化生字[2019]0095），许可范围：生产场所地址为广东省惠州市惠阳区秋长镇白石村（年产 1680 吨油漆和稀释剂项目，不含甲类厂房 2 和丙类仓库）。许可品种为含易燃溶剂的油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]（2828），硝基底漆、聚酯树脂清漆、硝基漆稀释剂。有效期：2019 年 10 月 16 日至 2022 年 10 月 15 日）。</p> <p>因该公司业务发展，市场需求，拟申请替换产品，将原有许可的“硝基底漆、聚酯树脂清漆、硝基漆稀释剂”替换为“丙烯酸酯类树脂涂料、聚酯树脂漆、丙烯酸漆稀释剂”，为降低风险，原生产原料涉及易制爆、易制毒危险化学品，现替换产品后不涉及使用易制爆、易制毒危险化学品。总产能不变。</p> <p>广晟公司位于惠州市惠阳区秋长镇白石村，该公司的西面围墙外为博尔斯家居有限公司厂房、宿舍楼，北面围墙外为工业区道路，道路另一边为杰诚运动器材有限公司厂房。东面围墙外为 B55 乡道，东南面围墙外为外部练车场，南面围墙外为昌达物流惠州分公司仓库、居民楼。该公司厂区内无架空电力线路跨越，四周 50m 范围内，无学校、影剧院、娱乐场所、大型商厦等人员密集场所和重要公共建筑。</p> <p>该公司厂区占地面积约 24000m²，建筑占地面积 3000m²，厂区形状为长方形，四周有围墙与外界相隔，厂区主入口设置在东面。整个厂区可划分为办公生活和生产存储区，办公生活区布置在厂区东面，设置 1 栋单层办公楼及宿舍。生产存储区布置在厂区中部和西面，生产存储区分两排平行布置，设置 2 栋厂房（甲类厂房 2 停用）和 2 栋仓库（丙类仓库停用）。辅助设施有消防水池、消防泵棚、应急池、发电电房、门卫室等。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>惠阳广晟化工有限公司年产 1680 吨油漆、稀释剂项目的安全生产条件符合《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等法律、法规的要求，符合《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第 41 号公布，根据 2017 年 1 月 10 日原国家安全监管总局令第 89 号修正，2017 年 3 月 6 日施行）要求，满足安全生产条件要求，符合危险化学品《安全生产许可证》延期换证条件。</p>			

惠阳广晟化工有限公司现场勘察影像：

