

安全评价项目网上公开表

项目名称	惠州市惠阳有田精业化工有限公司年产 500 吨油漆、稀释剂项目安全现状评价报告	报告提交时间	2021 年 10 月 20 日
现场勘查人员	蒋永生、黄轶丞	现场勘查时间	2021 年 7 月 28 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	蒋永生	项目组成员	肖云玲、林文海、熊 昆、黄轶丞
报告编制人	蒋永生、黄轶丞	报告审核人	罗伟雄
技术负责人	肖云玲	过程控制负责人	李福春

项目简介

(1) 项目情况

惠州市惠阳有田精业化工有限公司成立于 2004 年 07 月 30 日，公司类型为有限责任公司，厂址位于惠阳区新圩元洞村，经营范围为：生产、销售油漆及稀释剂。

该公司占地面积 10000 m²，公司有员工 20 人，其中技术人员 2 人，安全管理人员 2 人，注册安全工程师 1 人。于 2018 年 10 月 03 日取得原惠州市安全生产监督管理局变更企业名称后换发的《安全生产许可证》（编号：粤惠危化生字[2018]0074 号），生产场所地址：惠阳区新圩元洞村（年产 500 吨油漆及稀释剂项目）；许可品种：含易燃溶剂的油漆、辅助材料、涂料等制品[杯闪点≤60℃]（2828），丙烯酸清烘漆、丙烯酸清漆、丙烯酸漆稀释剂，有效期：2018 年 10 月 03 日至 2021 年 10 月 02 日。

有田公司位于惠阳区新圩元洞村，用围墙与外界相隔。厂区大门设置北面，大门外为村道路，南面、东面均为空地和少量农田，东面围墙外有一单层杂物棚、单层办公室，西面围墙外有一栋 5 层民房。

有田公司厂区内无架空电力线路跨越，目前，厂区四周 50m 内无大型建筑物，没有学校、医院、商业、文化旅游等密集场所，附近没有城市轨道交通设施。东侧 507 米外是元洞小学。

(2) 项目评价结论

惠州市惠阳有田精业化工有限公司年产 500 吨油漆、稀释剂（丙烯酸清漆、丙烯酸清烘漆、丙烯酸漆稀释剂（2828））项目的安全生产条件符合《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等法律、法规的要求，符合《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第 41 号公布，根据 2017 年 1 月 10 日原国家安全监管总局令第 89 号修正，2017 年 3 月 6 日施行）要求，满足安全生产条件要求，符合危险化学品《安全生产许可证》延期换证条件。

现场勘察影像：



项目负责人



甲类仓库



甲类厂房



生产车间