

### 安全评价项目网上公开表

<b>项目名称</b>	惠州市三龙涂料有限公司年产 5600 吨油墨、油漆及稀释剂项目安全现状评价报告	<b>报告提交时间</b>	2022 年 06 月 13 日
<b>现场勘查人员</b>	蒋永生、黄轶丞	<b>现场勘查时间</b>	2022 年 03 月 17 日
<b>现场勘察主要任务</b>	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
<b>项目组长</b>	蒋永生	<b>项目组成员</b>	肖云玲、熊 昆、黄轶丞、林文海
<b>报告编制人</b>	蒋永生、黄轶丞	<b>报告审核人</b>	曾宪雄
<b>技术负责人</b>	罗伟雄	<b>过程控制负责人</b>	李福春

#### 项目简介

##### (1) 项目情况

惠州市三龙涂料有限公司于 2022 年 01 月 04 日（变更主要负责人）取得惠州市应急管理局核发的《安全生产许可证》（粤惠危化生字（2022）0003 号，年产 5600 吨油墨、油漆和稀释剂项目；许可品种：含易燃溶剂的油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]（2828），印刷油墨、氨基清烘漆、醇酸清漆、丙烯酸烘漆、丙烯酸磁漆、醇酸漆稀释剂、氨基漆稀释剂、丙烯酸漆稀释剂），有效期：2019 年 08 月 09 日至 2022 年 08 月 08 日。

三龙公司位于惠州市仲恺高新区潼侨镇茶四队南面自有厂房，用围墙与外界相隔。周边环境：东侧围墙外为惠州瑞涛环保科技有限公司丙类厂房，东北面为惠州市嵩源环保科技有限公司。南侧围墙外为工业区道路，道路对面为惠州瑞亨当禾肥业有限公司丙类厂房。西侧围墙外惠州市益冠化工有限公司甲类厂房，260 m 外为省道 S120；北侧临近 6-7 m 高山体陡坡。

目前，厂区四周 50 m 内无大型建筑物，没有学校、医院、政府机关、商业、文化旅游等密集场所，附近没有城市轨道交通设施。

##### (2) 项目评价结论

惠州市三龙涂料有限公司年产 5600 吨油墨、油漆及稀释剂【印刷油墨（2828）、氨基清烘漆（2828）、醇酸清漆（2828）、丙烯酸烘漆（2828）、丙烯酸磁漆（2828）、醇酸漆稀释剂（2828）、氨基漆稀释剂（2828）、丙烯酸漆稀释剂（2828）】项目的安全生产条件符合《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等法律、法规的要求，符合《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令 41 号公布，根据 2017 年 1 月 10 日原国家安监总局令第 89 号修正，2017 年 3 月 6 日起施行）要求，满足安全生产条件要求，符合危险化学品《安全生产许可证》延期换证条件。

惠州市三龙涂料有限公司现场勘察影像：

