

安全评价项目网上公开表

项目名称	惠州市宝华联贸易有限公司危险化学品经营项目安全现状评价报告	报告提交时间	2022 年 9 月 21 日
现场勘查人员	蒋永生	现场勘查时间	2022 年 6 月 1 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	蒋永生	项目组成员	黄轶丞、肖云玲、林文海、熊 昆
报告编制人	蒋永生、黄轶丞	报告审核人	唐泽江
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然

项目简介

(1) 项目情况

惠州市宝华联贸易有限公司（以下简称“该公司”）成立于 2006 年 4 月 18 日，法定代表人余日良，注册资本 200 万元，员工 4 人（经营危险化学品从业人数 1 人）。营业场所在惠城区龙丰共联村黄洞组黄洞坳 B 区。该公司现申请《危险化学品经营许可证》延期换证，此次申请的经营方式、经营场所、储存设施、主要负责人均未发生变化，只有经营范围（贸易经营种类）和周边环境发生变化。

该公司所在库区形状大致呈长方形，其四周均有围墙与外界相隔。该库区占地面积约 10000 m²，库区用地由广汇公司向惠城区龙丰街道共联村黄洞股份经济合作社租赁。该公司向惠州市广汇贸易公司租赁储存场所，库区内现有三家公司（惠州市广汇贸易有限公司和惠州市伟丰贸易有限公司及该公司）在不同片区，库区设置有 A、B、C 栋仓库及分装棚，A、B 栋主要储存稀释分装硫酸、盐酸及氨水，C 栋仓库主要储存固体（氢氧化钠）。北面设置消防水池。该公司储存场所为 A 栋仓库、C 栋仓库 1、2 隔间从事危化品储存经营和贸易经营活动。

该公司所在库区西面为一村道，路的另一面为山地，东面山坡，北面为沙石场堆场，南面为惠州市金利丰贸易有限公司经营储存场所。目前，该公司周围 50m 范围内没有重要的政治和文化设施，也没有自然保护区、水源保护区、文物保护建筑。无商业中心、公园等人口密集区域，没有学校、医院、影剧院、体育场（馆）等公共设施，没有车站、码头、机场以及地铁风亭及出入口，没有基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地，没有军事禁区、军事管理区以及法律、行政法规规定予以保护的其他区域等 8 类敏感场所和区域。

(2) 项目评价结论

惠州市宝华联贸易有限公司危险化学品经营条件符合《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》、《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB18265-2019）等法律、法规要求，具备延期换证必备条件。

现场勘察影像：

