

安全评价项目网上公开表

项目名称	惠州生宝化工制品有限公司年产 1000 吨聚氨酯粘合剂项目安全现状评价	报告提交时间	2023 年 2 月 10 日
现场勘查人员	蒋永生、黄轶丞	现场勘查时间	2022 年 10 月 25 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	蒋永生	项目组成员	黄轶丞、林文海、熊昆、肖云玲
报告编制人	蒋永生、黄轶丞	报告审核人	劳业来
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>惠州生宝化工制品有限公司成立于 2005 年 6 月 27 日，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），公司曾用名为惠阳市潼湖升宝粘胶厂。厂址位于惠州市仲恺高新区潼湖镇广和开发区，经营范围为生产、销售聚氨酯粘合剂。</p> <p>惠州生宝化工制品有限公司占地面积 5000 m²，公司有员工 20 人，其中安全管理人员 2 人，注册安全工程师 1 人，技术人员 2 人。该公司聚氨酯粘合剂的年生产量为 1000t。于 2021 年 11 月 9 日（变更主要负责人）取得惠州市应急管理局换发《安全生产许可证》（编号：（粤惠）危化生字（2021）0094），许可范围：生产场所地址为惠州市仲恺高新区潼湖镇广和开发区（年产 1000 吨聚氨酯粘合剂项目）。许可品种为含易燃溶剂的制品[闭杯闪点≤60℃]（2828），聚氨酯粘合剂。有效期至 2023 年 2 月 16 日）。</p> <p>生宝公司位于惠州市仲恺高新区潼湖镇广和开发区，该公司的东面围墙外为绿源包装厂厂房、综合楼、室外杆式变压器、消防救援停车区及动物防疫监督所办公楼。南面围墙外为空地。西面围墙外为居民楼、临时停车区、变配电房。北面围墙外为居民楼、潼湖大道。</p> <p>生宝公司厂区内无架空电力线路跨越，四周 50m 范围内，无学校、影剧院、娱乐场所、大型商厦等人员密集场所和重要公共建筑。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>惠州生宝化工制品有限公司年产 1000 吨聚氨酯粘合剂项目的安全生产条件符合《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等法律、法规的要求，符合《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》（国家安全生产监督管理总局令第 41 号公布，根据 2017 年 1 月 10 日原国家安全监管总局令第 89 号修正，2017 年 3 月 6 日施行）要求，满足安全生产条件要求，符合危险化学品《安全生产许可证》延期换证条件。</p>			

惠州生宝化工制品有限公司现场勘察影像：

