

安全评价项目网上公开表

项目名称	惠州市三龙涂料有限公司年产 5600 吨油墨、油漆及稀释剂项目安全现状评价	报告提交时间	2025 年 06 月 10 日
现场勘查人员	蒋永生、黄轶丞	现场勘查时间	2025 年 05 月 12 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	蒋永生	项目组成员	黄轶丞、林文海、熊昆、肖云玲
报告编制人	蒋永生、黄轶丞	报告审核人	劳业来
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
<b>项目简介</b>			
<p><b>(1) 项目情况</b></p> <p>惠州市三龙涂料有限公司于 2022 年 08 月 02 日取得惠州市应急管理局核发的《安全生产许可证》（粤惠危化生字〔2022〕0080，年产 5600 吨油墨、油漆及稀释剂项目；许可品种：含易燃溶剂的油漆、辅助材料、涂料等制品[闭杯闪点≤60℃]（2828），印刷油墨、氨基清烘漆、醇酸清漆、丙烯酸烘漆、丙烯酸磁漆、醇酸漆稀释剂、氨基漆稀释剂、丙烯酸漆稀释剂），有效期至 2025 年 08 月 01 日。</p> <p>三龙公司位于惠州市仲恺高新区潼侨镇茶四队南面自有厂房，用围墙与外界相隔。周边环境：东侧围墙外为惠州瑞佳源环保科技有限公司丙类厂房，东北面为惠州市嵩源环保科技有限公司。南侧围墙外为工业区道路，道路对面为闲置厂房。西侧围墙外惠州市益冠化工有限公司甲类厂房，260 m 外为省道 S120；北侧临近山体陡坡。三龙公司总占地面积 15742 m<sup>2</sup>，厂区功能分区明确、可划分为生产储存区与非生产区。</p> <p>目前，厂区周边没有医院、商场、学校等敏感建筑物及人员密集场所，附近没有城市轨道交通设施。</p> <p><b>(2) 项目评价结论</b></p> <p>惠州市三龙涂料有限公司年产 5600 吨油墨、油漆及稀释剂【印刷油墨（2828）、氨基清烘漆（2828）、醇酸清漆（2828）、丙稀酸烘漆（2828）、丙烯酸磁漆（2828）、醇酸漆稀释剂（2828）、氨基漆稀释剂（2828）、丙烯酸漆稀释剂（2828）】项目的安全生产条件符合《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等法律、法规的要求，符合《危险化学品生产企业安全生产许可证实行办法》（国家安全生产监督管理总局令第 41 号公布，根据 2017 年 1 月 10 日原国家安全监管总局令第 89 号修正，2017 年 3 月 6 日施行）要求，满足安全生产条件要求，符合危险化学品《安全生产许可证》延期换证条件。</p>			

惠州市三龙涂料有限公司现场勘察影像：

