

## 安全评价项目网上公开表

<b>项目名称</b>	中国石化销售股份有限公司广东佛山石油分公司（富湾油库）现状评价	<b>报告提交时间</b>	2020年5月21日
<b>现场勘查人员</b>	罗伟雄	<b>现场勘查时间</b>	2020年3月14日
<b>现场勘察主要任务</b>	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
<b>项目组长</b>	罗伟雄	<b>项目组成员</b>	熊昆、李福春、田成林
<b>报告编制人</b>	罗伟雄、熊昆、李福春、田成林	<b>报告审核人</b>	罗欣然
<b>技术负责人</b>	彭子娟	<b>过程控制负责人</b>	陈月云
<b>项目简介</b>			
<p><b>(1) 项目情况</b></p> <p>中国石化销售股份有限公司广东佛山石油分公司（以下简称“该公司”）注册地址为佛山市禅城区卫国西路24号，经营范围：不带有储存设施经营成品油：汽油、煤油、柴油[闭杯闪点<math>\leq 60^{\circ}\text{C}</math>]；汽油、柴油仓储业务（详见附件《营业执照》）。该公司于2017年6月9日取得佛山市禅城区安全生产监督管理局核发的《危险化学品经营许可证》（证书编号：粤佛（禅）安监经[2017]0282号）。局核发的《危险化学品经营许可证》（证书编号：粤佛（禅）安监经[2017]0282号），有效期至2020年6月8日，现即将到期，须申请延期换证。富湾油库自中国石化销售股份有限公司广东佛山石油分公司上次领取《危险化学品经营许可证》至今，未发生任何安全生产事故。</p> <p>为了加强危险化学品储存安全管理，保障人民生命财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》（2012年7月17日国家安全监管总局令第55号公布，根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正）等有关法律、法规，中国石化销售股份有限公司广东佛山石油分公司委托广东劳安职业安全事务有限公司（以下简称“劳安公司”）对其下属专业仓储油库（富湾油库）进行安全评价。通过对富湾油库的安全现状评价，找出其潜在的事故隐患和安全管理上的不足之处，提出建议与安全技术措施，确定重点管理对象，达到加强防范、有效避免事故的发生、实现本质安全化的目标；同时为政府职能部门进行宏观管理提供客观、公正的依据。</p> <p><b>(2) 项目评价结论</b></p> <p>中国石化销售股份有限公司广东佛山石油分公司富湾油库主要经营2个3000m<sup>3</sup>的92#汽油内浮顶储罐、2个3000m<sup>3</sup>的95#汽油内浮顶储罐、2个3000m<sup>3</sup>的0#柴油内浮顶储罐、3个5000m<sup>3</sup>的0#柴油拱顶储罐、2个5000m<sup>3</sup>的92#汽油内浮顶储罐、1个5000m<sup>3</sup>的95#汽油内浮顶储罐，安全现状符合危险化学品经营企业的安全要求，储存经营条件符合《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》和《危险化学品经营许可证管理办法》等相关法律、法规的要求，中国石化销售股份有限公司广东佛山石油分公司符合申请危险化学品经营许可证延期换证的要求。</p>			

现场勘察影像：



