

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东广州石油分公司黄埔油库安全现状评价	报告提交时间	2020年9月27日
现场勘查人员	罗欣然	现场勘查时间	2020年4月3日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	罗欣然	项目组成员	熊昆、赵飞云、肖云玲
报告编制人	罗欣然、熊昆、赵飞云、肖云玲	报告审核人	彭子娟
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东广州石油分公司黄埔油库位于广州市黄埔区黄埔东路 2433 号，隶属中国石化销售股份有限公司广东广州石油分公司，是专门从事成品油（汽油、柴油）储存和中转的单位。根据功能划分为 3 个作业区：作业一区水路收发作业，作业二区公路发油作业及中转，作业三区铁路槽车发油作业。中国石化销售股份有限公司广东广州石油分公司持有广州市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》（编号：粤穗 WH 应急证字[2017]1336（6）），有效期至 2020 年 8 月 31 日，现即将到期，须申请延期换证。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东广州石油分公司黄埔油库，主要经营 3 个 3500 m³ 汽油内浮顶储罐，4 个 15000 m³ 汽油内浮顶储罐、3 个 10000m³ 汽油内浮顶储罐、4 个 5000m³ 汽油内浮顶储罐、1 个 5000 m³ 富汽内浮顶储罐、2 个 2500m³ 汽油内浮顶储罐、3 个 3000m³ 柴油拱顶储罐、1 个 5000 m³ 富柴内浮顶储罐、5 个 5000m³ 柴油拱顶储罐、6 个 15000m³ 柴油拱顶储罐的大型综合性油库，其中作业一区经营有 1 个 3500 m³ 汽油（92#）内浮顶储罐、2 个 3500 m³ 汽油（95#）内浮顶储罐、1 个 15000 m³ 汽油（92#）内浮顶储罐、1 个 15000 m³ 柴油（0#）拱顶储罐和 3 个 3000 m³ 柴油拱顶储罐，总容量达 37500m³（柴油折半），属于二级油库；黄埔油库作业二区经营有 3 个 15000 m³ 汽油（92#）内浮顶储罐、3 个 10000 m³ 汽油（95#）内浮顶储罐、2 个 5000 m³ 汽油（92#）内浮顶储罐、2 个 5000m³ 汽油（98#）内浮顶储罐、1 个 5000 m³ 富汽内浮顶储罐、1 个 5000 m³ 富柴内浮顶储罐和 5 个 15000m³ 柴油内浮顶储罐，总容量达 140000 m³（柴油折半），属于一级油库；黄埔油库作业三区经营有 1 个 2500 m³ 汽油（92#）内浮顶储罐、1 个 2500 m³ 汽油（95#）内浮顶储罐，5 个 5000 m³ 柴油拱顶储罐，总容量达 17500m³（柴油折半），属于三级油库。安全现状符合危险化学品经营企业的安全要求，储存经营条件符合《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》和《危险化学品经营许可证管理办法》等相关法律、法规的要求，符合申请危险化学品经营许可证延期换证的要求。</p>			

现场勘察影像：









