

安全评价项目网上公开表

项目名称	临武县香花镇金狮岭加油站（普通合伙）经营危险化学品安全现状评价报告	报告提交时间	2021 年 1 月 18 日
现场勘查人员	周水平、何赞勇	现场勘查时间	2021 年 1 月 4 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	周水平	项目组成员	何赞勇、熊昆、肖云玲、林文海
报告编制人	周水平、何赞勇	报告审核人	罗欣然
技术负责人	肖云玲	过程控制负责人	李福春
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>临武县香花镇金狮岭加油站（普通合伙）（以下简称“该加油站”）是一家从事成品油零售经营的私营企业，该加油站现有从业人员 4 人，主要负责人为邓伟。该加油站持有原郴州市安全生产监督管理局颁发的《危险化学品经营许可证》【证书编号：湘郴危化经字[2017]0376 号，有效期为 2017 年 8 月 31 日至 2020 年 8 月 30 日】、郴州市商务局颁发的《成品油零售经营批准证书》（湘油零售证书第 1105028 号，有效期为 2017 年 1 月 13 日至 2022 年 1 月 12 日）。该加油站经营许可证到期后，由于正处于加油站的隐患整改阶段，无法办理危险化学品经营许可证的换证手续。</p> <p>为了及时发现和治理加油站存在的安全隐患，提高加油站设备设施的本质安全程度，2020 年 7 月，该加油站委托湖南省轻纺设计院有限公司（设计证书编号：A243000887）对加油站进行了安全设计诊断，并委托山东省济宁市恒兴金属结构有限公司（资质类别及等级：石油化工工程施工总承包叁级）进行整改施工，对安全设计诊断过程中发现的隐患已按“五定”原则落实了整改，同时组织了相关专家进行了安全设计诊断整改验收（整改验收意见详见报告附件），现该加油站正在积极地申请办理危险化学品经营许可证的延期换证手续。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>临武县香花镇金狮岭加油站（普通合伙）危险化学品的经营条件符合国家相关法律、法规和技术标准的相关要求，符合《危险化学品经营许可证管理办法》规定的安全生产条件。</p>			

现场勘察影像：



