

## 安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石油天然气股份有限公司广东云浮云安南乡加油站安全现状评价报告	报告提交时间	2021年1月22日
现场勘查人员	罗伟雄	现场勘查时间	2021年1月11日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	罗伟雄	项目组成员	熊昆、林文海、宋绍楼、赵飞云
报告编制人	熊昆、林文海、宋绍楼、赵飞云	报告审核人	罗欣然
技术负责人	肖云玲	过程控制负责人	李福春
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>该加油站位于云浮市云安区六都镇南丰工业园，成立于2018年04月09日，占地面积1926.46 m<sup>2</sup>。该加油站于2017年5月完成了原地双层罐改造工作，改造完成后的储罐为30m<sup>3</sup>的0#柴油罐1个，30m<sup>3</sup>的92#汽油罐1个和30m<sup>3</sup>的95#汽油罐1个，共计3个。改造前后油罐数量、单罐容积、功能、地址、等级均没有发生变化，有关双层罐改造的内容不在本次评价范围内。该加油站已取得《危险化学品经营许可证》（粤云安经（甲）字[2018]0160），有效期2018年2月8日至2021年2月7日，许可范围：汽油、柴油（闭杯闪点≤60℃）***（备注：三级加油站，其中汽油罐30m<sup>3</sup>×2个、柴油罐30m<sup>3</sup>×1个）***。现即将到期，受该加油站的委托，广东劳安职业安全事务有限公司于2021年1月对该加油站的安全现状进行了综合评价。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>加油站的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正）、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156—2012, 2014版）等法律、法规、标准的要求，具备换领危险化学品经营许可证的条件。</p>			

现场勘察影像：





