

## 安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石油天然气股份有限公司广东肇庆高要乐城加油站安全现状评价报告	报告提交时间	2021年1月26日
现场勘查人员	罗伟雄	现场勘查时间	2021年1月11日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	罗伟雄	项目组成员	熊昆、林文海、宋绍楼、赵飞云
报告编制人	罗伟雄、熊昆、林文海、宋绍楼、赵飞云	报告审核人	罗欣然
技术负责人	肖云玲	过程控制负责人	李福春
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>该加油站位于肇庆市高要区乐城镇围栏圩，成立于2004年04月28日，占地面积2426.4 m<sup>2</sup>。该加油站于2019年1月在原址油罐的外碳钢基础上进行了内衬树脂改造工作，改造前后油罐数量、罐容、油站等级均没有发生变化。该加油站已取得《危险化学品经营许可证》（粤肇高危化经字[2018]000015号），有效期2018年02月28日至2021年02月27日，许可范围：汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]***（备注：三级加油站，其中汽油罐30m<sup>3</sup>×1个，柴油罐20m<sup>3</sup>×1个。）***。现即将到期，受该加油站的委托，广东劳安职业安全事务有限公司于2021年1月对该加油站的安全现状进行了综合评价。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>加油站的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，根据2015年5月27日国家安全生产监督管理总局令第79号修正）、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156—2012, 2014版）等法律、法规、标准的要求，具备危险化学品经营许可证延期换证的安全条件。</p>			

现场勘察影像：







