安全评价项目网上公开表

项目名称	四会市黄田镇民政加油站安全现状评价项目安全评价项目	报告提交时间	2021年3月5日
现场勘查人员	罗伟雄	现场勘査时间	2021年2月3日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料,并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	罗伟雄	项目组成员	林文海、熊昆、宋绍楼、赵飞云
报告编制人	罗伟雄、林文海、熊昆、宋绍楼、赵飞云	报告审核人	罗欣然
技术负责人	肖云玲	过程控制负责人	李福春

项目简介

(1) 项目情况

四会市黄田镇民政加油站(以下简称"该加油站")位于四会市黄田镇沙塘管理区白泥口,主要从事汽油、柴油等的零售经营业务。由于该加油站已经营多年,油站配套设施已历时多年,加油罩棚和加油机都已残旧,存在一定安全隐患。该加油站按照相关要求对加油站进行整改,整改的内容包括:①更换 4 台全新的两枪加油机;②维修加油罩棚。整改前后该加油站加油罩棚的位置、加油机的数量没有发生变化。根据《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第 55 号,根据国家安全生产监督管理总局令第 79 号修正)等国家有关法律法规、标准的要求,需对该加油站整改后的安全现状进行综合评价,出具安全现状评价报告。受该加油站的委托,广东劳安职业安全事务有限公司按照《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第 55 号,根据 2015 年 5 月 27 日国家安全监管总局令第 79 号修正)等国家有关法律法规、标准的要求,对该加油站的安全现状进行了综合评价。

(2) 项目评价结论

四会市黄田镇民政加油站的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第55号,根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正)、《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012,2014版)等法律、法规的要求,具备安全生产条件。

黄田镇民政加油站现场勘察影像:







