

## 安全评价项目网上公开表

<b>项目名称</b>	中国石化销售股份有限公司广东云浮牧羊加油站安全现状评价报告	<b>报告提交时间</b>	2021 年 4 月 14 日
<b>现场勘查人员</b>	李福春	<b>现场勘查时间</b>	2021 年 3 月 19 日
<b>现场勘察主要任务</b>	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
<b>项目组长</b>	李福春	<b>项目组成员</b>	林文海、熊昆、肖云玲、赵飞云
<b>报告编制人</b>	李福春、熊昆	<b>报告审核人</b>	田成林
<b>技术负责人</b>	罗伟雄	<b>过程控制负责人</b>	罗欣然
<b>项目简介</b>			
<p>(1) 项目情况</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东云浮牧羊加油站成立于 2001 年 08 月 30 日，占地面积 3132.82 平方米，已取得《营业执照》(统一社会信用代码：91445302MA4W0JF357)，负责人：严国榕，注册地址：云浮市牧羊开发区 324 国道边。</p> <p>该加油站已取得《成品油零售经营批准证书》(油零售证书第 44W10162 号)，有效期至 2026 年 2 月 4 日。</p> <p>该加油站设置有 4 个卧式 SF 双层油罐，包括汽油罐 30m<sup>3</sup>×2 个，柴油罐 30m<sup>3</sup>×1 个、50m<sup>3</sup>×1 个，依据《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012, 2014 年版) 中第 3.0.9 条关于加油站等级划分的规定，该加油站总容积(柴油罐容积折半计入) <math>V=30\text{m}^3\times 2+(30\text{m}^3\times 1+50\text{m}^3\times 1)\times 0.5=100\text{m}^3</math>，油罐总容积 <math>90&lt;V\leq 150\text{m}^3</math>(柴油罐容积折半计入)，且单罐容积 <math>\leq 50\text{m}^3</math>。因此，该加油站属于二级加油站。</p> <p>该加油站已取得《危险化学品经营许可证》(粤云安经(甲)字[2019]0039)，许可范围：汽油、柴油(闭杯闪点 <math>\leq 60^\circ\text{C}</math>)*** (备注：二级加油站，其中汽油罐 30m<sup>3</sup>×2 个；柴油罐 30m<sup>3</sup>×1 个，50m<sup>3</sup>×1 个)，有效期至 2021 年 6 月 4 日，现即将到期，须办理延期换证。</p> <p>该加油站现有员工 6 人，其中安全管理人员 2 人。主要负责人和安全管理人员均已参加相应的培训并考核合格。该加油站在经营管理上，针对自身经营特点制定了安全生产责任制与岗位职责、安全管理制度、岗位安全操作规程及生产安全事故应急预案等。</p> <p>(2) 评价结论</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东云浮牧羊加油站的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据 2015 年 5 月 27 日国家安全监管总局令第 79 号修正)、《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012, 2014 版) 等法律、法规的要求，具备换领危险化学品经营许可证安全生产条件。</p>			

现场勘察影像：

