

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东云浮新兴沙洲加油站安全现状评价	报告提交时间	2021年4月14日
现场勘查人员	罗欣然、熊昆	现场勘查时间	2021年3月10日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	罗欣然	项目组成员	熊昆、田成林、林文海、肖云玲
报告编制人	罗欣然、熊昆	报告审核人	赵飞云
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东云浮新兴沙洲加油站成立于1989年10月11日，占地面积1503.5平方米，已取得《营业执照》（统一社会信用代码：914453218958212049），负责人：严国榕，注册地址：新兴县新城镇沿江北路45号。该加油站已取得《危险化学品经营许可证》（粤云安经（甲）字[2019]0097），有效期至2021年5月21日，许可范围：汽油、柴油（闭杯闪点≤60℃）***（备注：三级加油站，其中汽油罐24m³×2个；柴油罐24m³×1个）。该加油站设置有3个卧式钢制油罐，包括汽油罐24m³×2个，柴油罐24m³×1个，属于三级加油站。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东云浮新兴沙洲加油站的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，根据2015年5月27日国家安监总局令第79号修正）、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156—2012,2014版）等法律、法规的要求，具备换领危险化学品经营许可证安全生产条件。</p>			

现场勘察影像：

