

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东惠州惠东佳华加油站安全现状评价	报告提交时间	2021年4月27日
现场勘查人员	赵飞云	现场勘查时间	2021年3月2日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	赵飞云	项目组成员	林文海、熊昆、肖云玲、罗欣然
报告编制人	赵飞云、罗欣然	报告审核人	田成林
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东惠州惠东佳华加油站，成立于2001年01月11日，已取得由惠东县市场监督管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91441323753699557Y），负责人黄林海，注册地址：惠东县稔山镇广汕公路边（长排坑）；企业类型：分公司；营业期限：长期。佳华加油站已于已于2018年5月15日取得《危险化学品经营许可证》，并于2019年8月30日因变更企业名称重新取得《危险化学品经营许可证》（惠东应经[2019]000026）；经营方式为：带有储存设施经营（无自助加油业务）；许可范围：汽油（备注：二级加油站，其中汽油罐40m³×2个、柴油罐40m³×1个）；证书有效期至2021年05月15日。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东惠州惠东佳华加油站的安全现状符合《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156—2012,2014版）等现行法律、法规、标准的要求，具备储存、零售经营汽油和柴油的安全生产条件，符合申请危险化学品经营许可证延期的要求。</p>			

现场勘察影像：



