

安全评价项目网上公开表

项目名称	汕头市澄海区鑫达加油站安全现状评价报告	报告提交时间	2021年7月2日
现场勘查人员	陈诗乾、罗欣然	现场勘查时间	2021年6月28日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	陈诗乾	项目组成员	罗欣然、肖云玲、熊昆、林文海
报告编制人	陈诗乾、罗欣然	报告审核人	罗伟雄
技术负责人	肖云玲	过程控制负责人	李福春
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>汕头市澄海区鑫达加油站位于汕头市澄海区盐鸿镇镇前路后江顶路段，系经汕头市澄海区工商行政管理局注册登记的企业，成立于2004年6月7日，投资人陈耀荣，现有员工12人，其中主要负责人1人，安全管理人员2人。主要从事车辆的加油业务。</p> <p>加油站设有埋地油罐5个，其中汽油罐3个、柴油罐2个，分别为92#汽油30m³×2个、95#汽油30m³×1个、0#柴油30m³×2个，总容量为120m³（柴油罐容积折半计入油罐总容积），属于二级加油站。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>汕头市澄海区鑫达加油站的安全现状符合安全要求。</p>			

现场勘察影像：

