

安全评价项目网上公开表

项目名称	深圳市宝福兴祥加油站有限公司安全现状评价	报告提交时间	2021年7月6日
现场勘查人员	罗伟雄	现场勘查时间	2021年6月16日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	罗伟雄	项目组成员	罗欣然、肖云玲、熊昆、林文海
报告编制人	罗伟雄、罗欣然	报告审核人	田成林
技术负责人	肖云玲	过程控制负责人	李福春
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>深圳市宝福兴祥加油站有限公司（以下简称“宝福兴祥加油站”或“该加油站”）成立于1997年10月16日，法定代表人为王念；统一社会信用代码 91440300279391511G；经营范围：一般经营项目是：汽油、柴油的零售；润滑油、润滑脂、汽车零配件、日用百货的购销；定型包装食品零售。</p> <p>该加油站现有从业人员21人，主要负责人为陈海生。该加油站持有深圳市应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》（证书编号：深应急危化经油字[2020]71号，有效期为2018年8月7日至2021年8月6日）、深圳市经济贸易和信息化委员会颁发的《成品油零售经营批准证书》（油零售证书第44B095号，有效期为2016年08月15日至2021年08月15日），企业经营的相关证照齐全。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>深圳市宝福兴祥加油站有限公司危险化学品的经营条件符合国家安全生产相关法律、法规和技术标准的要求，符合《危险化学品经营许可证管理办法》规定的安全生产条件。</p>			

现场勘察影像：

