

## 安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东深汕特别合作区新联加油站经营危险化学品安全现状评价	报告提交时间	2021年6月30日
现场勘查人员	李福春	现场勘查时间	2021年6月24日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	李福春	项目组成员	赵飞云、林文海、肖云玲、熊昆
报告编制人	李福春、赵飞云	报告审核人	唐泽江
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东深汕特别合作区新联加油站（以下简称“新联加油站”或“该加油站”）成立于 2009 年 09 月 21 日，负责人为周健；统一社会信用代码 914415216947763711；</p> <p>该加油站现有从业人员 10 人，主要负责人为郑炯亮。该加油站持有汕尾市安全生产监督管理局颁发的《危险化学品经营许可证》【证书编号：粤汕安经[2018]0093 号，有效期为 2018 年 8 月 10 日至 2021 年 8 月 9 日】、深圳市商务局颁发的《成品油零售经营批准证书》（油零售证书第 44N10022 号，有效期为 2020 年 12 月 02 日至 2025 年 12 月 01 日），企业经营的相关证照齐全。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东深汕特别合作区新联加油站危险化学品的经营条件符合国家安全生产相关法律、法规和技术标准的要求，符合《危险化学品经营许可证管理办法》规定的安全生产条件。</p>			

新联加油站现场勘察影像：

