

## 安全评价项目网上公开表

项目名称	汕头市金厦加油站安全现状评价报告	报告提交时间	2021年8月11日
现场勘查人员	陈诗乾、罗欣然	现场勘查时间	2021年8月4日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	陈诗乾	项目组成员	罗欣然、肖云玲、熊昆、林文海
报告编制人	陈诗乾、罗欣然	报告审核人	赵飞云
技术负责人	肖云玲	过程控制负责人	李福春
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>金厦加油站位于汕头市金园路14号，该油站总占地面积1040 m<sup>2</sup>，整个站区以站房为中心，加油亭北面朝金园路，从北向南依次设置加油亭、站房、油罐区。整个加油站除前面敞开式布置外，东、西、南面均设置有4m高的非燃烧实体围墙。加油站主要负责人1人，安全管理人员2人；该站设有2个汽油罐，单罐容积均为7.5m<sup>3</sup>，分别储存92#、95#汽油，总容积15m<sup>3</sup>，属于三级加油站，主要从事汽油的零售业务。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>汕头市金厦加油站的安全现状符合安全要求。</p>			

现场勘察影像：





