

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东惠州大亚湾上杨加油站安全现状评价	报告提交时间	2021 年 7 月 16 日
现场勘查人员	李福春	现场勘查时间	2021 年 4 月 21 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	李福春	项目组成员	赵飞云、林文海、肖云玲、熊昆
报告编制人	李福春、赵飞云	报告审核人	田成林
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东惠州大亚湾上杨加油站（以下简称“该加油站”）位于惠州市大亚湾西区响水河 4 号，成立于 2005 年 05 月 30 日；法人代表为黄林海；公司类型分公司；统一社会信用代码为 914413007762252580。</p> <p>该加油站已于 2019 年 12 月 31 日取得《危险化学品经营许可证》，证书编号为粤惠湾安经[2019]000023，经营方式：带有储存设施经营，许可范围：汽油[1630]（备注：二级加油站，其中汽油罐 30m³×2 个、柴油罐 30m³×3 个，无自助加油服务），有效期为 2018 年 7 月 21 日至 2021 年 07 月 20 日。现即《危险化学品经营许可证》将到期，须办理延期换证，换证后该加油站现有 4#罐（98#汽油罐）将启用。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东惠州大亚湾上杨加油站的安全现状符合《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156—2012, 2014 版）等现行法律、法规、标准的要求，具备储存、零售经营汽油和柴油的安全生产条件，符合申请危险化学品经营许可证延期的要求</p>			

上杨加油站现场勘察影像：

