

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石油天然气股份有限公司广东云浮罗定替滨加油站安全现状评价报告	报告提交时间	2021年08月24日
现场勘查人员	赵飞云	现场勘查时间	2021年08月18日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	赵飞云	项目组成员	熊昆、肖云玲、林文海、罗欣然
报告编制人	赵飞云、熊昆	报告审核人	唐泽江
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>中国石油天然气股份有限公司广东云浮罗定替滨加油站（以下简称“该加油站”）位于罗定市替滨镇石灰岭国道边，主要从事汽油、柴油等的零售经营业务。</p> <p>因市场发展原因，该加油站已对1个30m³的柴油罐进行注水停用；该加油站原有2个柴油罐（30m³×2）和2个汽油罐（30m³×2），属于三级加油站，变更后该加油站设有1个柴油罐（30m³×1）和2个汽油罐（30m³×2），加油站的等级没有发生变化，仍为三级加油站。</p> <p>该加油站已取得《危险化学品经营许可证》（粤云安经（甲）字[2018]0144），有效期至2021年9月10日，现即将到期，须办理延期换证，在申请变更的同时一起办理延期换证。受该加油站的委托，广东劳安职业安全事务有限公司按照《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，根据2015年5月27日国家安监总局令第79号修正）等国家有关法律法规、标准的要求，对该加油站的安全现状进行了综合评价。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>中国石油天然气股份有限公司广东云浮罗定替滨加油站的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，根据2015年5月27日国家安监总局令第79号修正）、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156—2012,2014版）等法律、法规的要求，具备申请危险化学品经营许可证安全生产条件。</p>			

现场勘察影像：

