

安全评价项目网上公开表

项目名称	广州市金茂加油站有限公司安全现状评价项目	报告提交时间	2021年10月12日
现场勘查人员	罗欣然、赵飞云	现场勘查时间	2021年08月25日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	罗欣然	项目组成员	赵飞云、肖云玲、林文海、熊昆
报告编制人	罗欣然、赵飞云	报告审核人	田成林
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>广州市金茂加油站有限公司（以下简称“该加油站”）位于广州市花都区花山镇洛场村，该加油站持有《危险化学品经营许可证》（粤穗WH应急证字[2019]0424（5）），许可范围：汽油、柴油（闭杯闪点≤60℃）***（备注：二级加油站，其中汽油罐40m³×3个，柴油罐40m³×1个）***。经现场勘察，该加油站实际设置2个40m³汽油罐，2个40m³柴油罐，现即将到期，须办理危险化学品经营许可证延期换证。受该加油站的委托，广东劳安职业安全事务有限公司按照《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正）、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012（2014年版））等国家有关法律法规、标准要求和文件的要求，于2021年9月至10月对该加油站的安全现状进行了综合评价。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>广州市金茂加油站有限公司经营储存现状符合《危险化学品经营许可证》延期换证的要求。</p>			

广州市金茂加油站有限公司现场勘察影像：

