

安全评价项目网上公开表

项目名称	汕头市潮阳区华美加油站有限公司安全现状评价报告	报告提交时间	2021年10月12日
现场勘查人员	陈诗乾、李福春	现场勘查时间	2021年10月5日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	陈诗乾	项目组成员	李福春、肖云玲、熊昆、林文海
报告编制人	陈诗乾、李福春	报告审核人	赵飞云
技术负责人	肖云玲	过程控制负责人	罗欣然
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>华美加油站位于汕头市潮阳区贵屿镇华美华北路口，占地面积为926.7m²。该加油站设有2个汽油罐和1个柴油罐，单罐容积分别为17 m³、14 m³、11m³，其中汽油罐分别储存92#、95#汽油；柴油罐储存0#柴油，折计总容积36.5m³，属于三级加油站，主要从事汽油、车用柴油的零售业务。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>汕头市潮阳区华美加油站有限公司的安全现状符合安全要求。</p>			

现场勘察影像：

