

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东深圳恒丰加油站安全现状评价项目	报告提交时间	2021 年 09 月 23 日
现场勘查人员	罗欣然	现场勘查时间	2021 年 07 月 09 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	罗欣然	项目组成员	赵飞云、肖云玲、林文海、熊昆
报告编制人	罗欣然、赵飞云	报告审核人	唐泽江
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东深圳恒丰加油站（以下简称“广东深圳恒丰加油站”或“该加油站”）位于深圳市宝安区洲石路段鹤洲恒丰工业城，广东深圳恒丰加油站《危险化学品经营许可证》（证书编号：深应急危化经油字（2021）109 号，经营方式：零售，许可经营范围：汽油（1630）（备注：三级加油站，其中汽油罐 25m³×3 个；柴油罐 30m³×1 个，加油机 6 台）***，有效期至 2021 年 10 月 13 日。现即将到期，须申请延期换证。受该加油站的委托，广东劳安职业安全事务有限公司按照《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据 2015 年 5 月 27 日国家安全监管总局令第 79 号修正）、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012（2014 年版））等国家有关法律法规、标准要求和文件的要求，于 2021 年 8 月至 9 月对该加油站的安全现状进行了综合评价。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东深圳恒丰加油站经营储存现状符合《危险化学品经营许可证》延期换证的要求。</p>			

广东深圳恒丰加油站现场勘察影像：



