

安全评价项目网上公开表

项目名称	广东通驿高速公路服务区有限公司金灶服务区加油站南站安全现状评价报告	报告提交时间	2021年11月16日
现场勘查人员	陈诗乾、罗欣然	现场勘查时间	2021年10月11日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	陈诗乾	项目组成员	罗欣然、肖云玲、熊昆、林文海
报告编制人	陈诗乾、罗欣然	报告审核人	赵飞云
技术负责人	肖云玲	过程控制负责人	李福春
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>金灶南加油站位于广东省汕头市潮阳区金灶镇花园村，占地面积为 8269.45m²。金灶南加油站设置有 2 个 40m³ 双层埋地汽油罐，分别存储 92#、95#汽油，1 个 20m³ 双层埋地汽油罐，储存 98#汽油；2 个 50m³ 双层埋地柴油罐，储存 0#柴油，折计总容积 150m³，属于二级加油站。该加油站主要从事汽油、柴油的零售经营。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>广东通驿高速公路服务区有限公司金灶服务区加油站南站的安全现状符合安全要求。</p>			

现场勘察影像：

