

安全评价项目网上公开表

项目名称	深圳市福田加油服务中心有限公司危险化学品经营安全现状评价报告	报告提交时间	2022 年 1 月 20 日
现场勘查人员	罗欣然、田成林	现场勘查时间	2021 年 12 月 22 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	罗欣然	项目组成员	田成林、熊昆、肖云玲、夏敏妮、林文海
报告编制人	罗欣然、田成林	报告审核人	赵飞云
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>深圳福田中心加油站位于深圳市福田区莲花街道新洲北路 5010 号，成立于 1997 年 01 月 10 日，经深圳市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码：91440300279305601C，法定代表人：林镇才，公司类型：有限责任公司，主要从事汽油、柴油等零售经营业务，持有成品油零售经营批准证书（油零售证书第 44B113 号），有效期至 2026 年 8 月 15 日。该加油站持有《危险化学品经营许可证》（深安监危化经油字【2019】9 号），有效期至 2022 年 3 月 23 日，许可范围：汽油（备注：二级加油站，汽油罐 25m³×3 个、30m³×1 个，柴油罐 30m³×1 个，加油机 6 台），现即将到期，须申请延期换证。自上次取得《危险化学品经营许可证》以来，该加油站变化情况有：站区的西南侧增设了一个危险废物暂存间；2019 年更换新的 6 台加油机（加油枪数量不变）；其余的企业名称、油站地址、占地面积、油罐、负责人等均未发生改变。该加油站主要工艺为加油工艺、卸油工艺和油气回收工艺。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>深圳市福田加油服务中心有限公司的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据 2015 年 5 月 27 日国家安全生产总局令第 79 号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等法律、法规、标准的要求，具备危险化学品经营许可的安全生产条件。</p>			

深圳市福田加油服务中心有限公司现场勘察影像：

