

## 安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石油天然气股份有限公司广东云浮郁南飞凤加油站安全现状评价	报告提交时间	2022年02月09日
现场勘查人员	赵飞云、熊昆	现场勘查时间	2022年01月13日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	赵飞云	项目组成员	熊昆、肖云玲、李福春、林文海
报告编制人	赵飞云、熊昆	报告审核人	唐泽江
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
<b>项目简介</b>			
<p>(1) 项目情况</p> <p>中国石油天然气股份有限公司广东云浮郁南飞凤加油站（以下简称“该加油站”）位于郁南县都城镇飞凤车站左侧，主要从事汽油、柴油等的零售经营业务，已取得《危险化学品经营许可证》（粤云应急经（甲）字[2021]0155），许可范围：汽油、柴油（闭杯闪点≤60℃）***（备注：三级加油站，其中汽油罐 30m<sup>3</sup>×1个；柴油罐 30m<sup>3</sup>×1个），有效期至 2022 年 3 月 23 日，现即将到期，须办理延期换证。受该加油站的委托，广东劳安职业安全事务有限公司按照《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据 2015 年 5 月 27 日国家安全监管总局令第 79 号修正）等国家有关法律法规、标准的要求，对该加油站的安全现状进行了综合评价。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>中国石油天然气股份有限公司广东云浮郁南飞凤加油站的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据 2015 年 5 月 27 日国家安全监管总局令第 79 号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等法律、法规的要求，具备危险化学品经营许可证延期换证的条件。</p>			

飞凤加油站现场勘察影像：

