

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东惠州龙门金沙加油站安全现状评价	报告提交时间	2022 年 07 月 16 日
现场勘查人员	罗欣然、赵飞云	现场勘查时间	2022 年 04 月 25 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	罗欣然	项目组成员	赵飞云、肖云玲、林文海、熊昆
报告编制人	罗欣然、赵飞云	报告审核人	劳业来
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东惠州龙门金沙加油站（以下简称“广东惠州龙门金沙加油站”或“该加油站”）位于龙门县柑桔场，广东惠州龙门金沙加油站《危险化学品经营许可证》（证书编号粤龙危化经字[2021]000041 号，经营方式：零售，许可经营范围：汽油（1630）、柴油[闭杯闪点≤60℃]（1674）***（备注：备注：二级加油站，其中汽油罐 50m³×2 个，柴油罐 50m³×2 个）***，有效期至 2022 年 9 月 29 日。现即将到期，须申请延期换证。受该加油站的委托，广东劳安职业安全事务有限公司按照《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据 2015 年 5 月 27 日国家安全监管总局令第 79 号修正）、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012（2014 年版））等国家有关法律、标准要求和文件的要求，于 2022 年 4 月至 7 月对该加油站的安全现状进行了综合评价。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东惠州龙门金沙加油站 经营储存现状符合符合《危险化学品经营许可证》延期换证的要求。</p>			

广东惠州龙门金沙加油站 现场勘察影像：

