

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东肇庆高要五龙加油站安全现状评价	报告提交时间	2022 年 09 月 16 日
现场勘查人员	赵飞云、熊昆	现场勘查时间	2022 年 07 月 13 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	赵飞云	项目组成员	肖云玲、熊昆、林文海、劳业来
报告编制人	赵飞云、熊昆	报告审核人	唐泽江
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东肇庆高要五龙加油站（以下简称“该加油站”）位于肇庆市高要区蛟塘镇朗下公路边，主要从事汽油、柴油等的零售经营业务，已于 2019 年 10 月 30 日取得《危险化学品经营许可证》（粤肇高危化经字〔2019〕000035 号），有效期至 2022 年 10 月 29 日，现即将到期，须办理延期换证。</p> <p>受该加油站的委托，广东劳安职业安全事务有限公司按照《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据 2015 年 5 月 27 日国家安全监管总局令第 79 号修正）等国家有关法律法规、标准的要求，对该加油站的安全现状进行了综合评价。</p>			
<p>(2) 项目评价结论</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东肇庆高要五龙加油站的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据 2015 年 5 月 27 日国家安全监管总局令第 79 号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等法律、法规的要求，具备危险化学品经营许可证延期换证的条件。</p>			

中国石化销售股份有限公司广东肇庆高要五龙加油站现场勘察影像：

