

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东东莞樟木头百果洞加油站安全现状评价	报告提交时间	2022 年 10 月 24 日
现场勘查人员	罗欣然、赵飞云	现场勘查时间	2022 年 6 月 23 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	罗欣然	项目组成员	熊昆、肖云玲、林文海、赵飞云
报告编制人	罗欣然、赵飞云	报告审核人	劳业来
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东东莞樟木头百果洞加油站(以下简称“该加油站”)该加油站位于广东省东莞市樟木头镇莞樟西路樟木头段 3 号,占地面积 8000 m²,成立于 2002 年 11 月 13 日,经东莞市市场监督管理局注册登记,统一社会信用代码:914419007455129245,法定代表人:江泽彬,公司类型:分公司,现有工作人员 7 人,主要负责人、安全管理人员均经过培训,并经考试合格取得了上岗资格证书,有较为完善的成品油经营管理制度以及可行的安全事故应急救援预案。该加油站持有《危险化学品经营许可证》(粤东危化经字[2018]000124 号),有效期 2018 年 7 月 2 日至 2021 年 7 月 1 日(由于危险化学品经营许可证 2021 年 7 月 1 日已到期,已暂停销售汽油),现须办理危险化学品经营许可证延期换证。</p>			
<p>(2) 项目评价结论</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东东莞樟木头百果洞加油站的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全生产监督管理总局令 55 号,根据 2015 年 5 月 27 日国家安监总局令 79 号修正)、《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)等法律、法规、标准的要求,具备危险化学品经营的安全条件。</p>			

广东东莞樟木头百果洞加油站现场勘察影像：

