

安全评价项目网上公开表

| | | | |
|----------|--|---------|----------------|
| 项目名称 | 资兴市羊场加油站（普通合伙）经营危险化学品安全现状评价 | 报告提交时间 | 2022年10月28日 |
| 现场勘查人员 | 周水平、何赞勇 | 现场勘查时间 | 2022年9月19日 |
| 现场勘察主要任务 | 收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题 | | |
| 项目组长 | 周水平 | 项目组成员 | 何赞勇、肖云玲、熊昆、林文海 |
| 报告编制人 | 周水平、何赞勇 | 报告审核人 | 劳业来 |
| 技术负责人 | 罗伟雄 | 过程控制负责人 | 罗欣然 |

项目简介

（1）项目情况

资兴市羊场加油站（普通合伙）（以下简称“该加油站”）成立于2011年7月，是一家从事成品油零售经营的普通合伙企业。该加油站现有从业人员4人，主要负责人为李江锋。该加油站持有郴州市应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》（证书编号：湘郴危化经字〔2019〕0266号，有效期为2019年11月19日至2022年11月18日）。

为了提高加油站设备设施的本质安全程度，该加油站委托沈阳石油化工设计院有限公司（设计证书编号：A121006384）于2019年11月编制完成了《资兴市羊场加油站安全设计诊断报告》，并委托湖南益凯石油设备有限公司（资质类别及等级：石油化工工程施工总承包贰级）于2022年7月完成了整改施工，将原单层油罐更换为双层油罐。该加油站整改前，设有4个单层油罐，其中20m³的92#汽油罐2个，30m³的0#柴油罐2个。安全设计诊断报告将该加油站的油罐数量由原来的4个单层油罐调整为3个SF双层油罐，并将汽油罐容积由原来的2个20m³的92#汽油罐调整为20m³的95#汽油罐、30m³的92#汽油罐各1个，将该加油站的2个30m³的0#柴油罐调整为1个40m³的柴油罐，加油站等级规模不变。

该加油站日常经营的油品为汽油和柴油，加油站现有加油机2台，加油枪4把，储油罐3个，其中20m³的95#汽油罐1个，30m³的92#汽油罐1个，40m³的0#柴油罐1个，油罐几何容积总计90m³，总容积为70m³（柴油折半计入总容积），按照《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021加油站等级划分标准，该加油站属三级站。

（2）项目评价结论

资兴市羊场加油站（普通合伙）危险化学品的经营条件符合国家安全生产相关法律、法规和技术标准的要求，符合《危险化学品经营许可证管理办法》规定的安全生产条件。

资兴市羊场加油站（普通合伙）现场勘察影像：

