

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东深圳澜清加油站安全现状评价	报告提交时间	2023 年 09 月 12 日
现场勘查人员	罗欣然、赵飞云	现场勘查时间	2023 年 08 月 29 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	罗欣然	项目组成员	赵飞云、肖云玲、林文海、熊昆
报告编制人	罗欣然、赵飞云	报告审核人	劳业来
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东深圳澜清加油站（以下简称“该加油站”）位于深圳市龙华区观湖街道樟溪社区澜清三路 26 号 101，成立日期：2023 年 05 月 12 日，经深圳市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码：91440300MA5HW34K3E，负责人：刘海彤，类型：外商投资企业其他分支机构。</p> <p>该加油站于 2021 年 8 月 19 日取得《危险化学品建设项目安全条件审查备案回执》（深危化项目安条备字[2021]7 号），于 2021 年 11 月 26 日取得《危险化学品建设项目安全设施设计审查备案回执》（深危化项目安设审字[2021]11 号）。</p> <p>该加油站于 2023 年 8 月 27 日进行了安全设施竣工验收工作，并顺利通过验收。该加油站根据加油站业务发展需要，现需办理危险化学品经营许可证</p> <p>该加油站位于深圳市龙华区观湖街道樟溪社区澜清三路 26 号 101，占地面积 2432.22 m²，成立日期：2023 年 05 月 12 日，经深圳市市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码：91440300MA5HW34K3E，负责人：刘海彤，类型：外商投资企业其他分支机构，现有工作人员 20 人，主要负责人、安全管理人员均经过培训，并经考试合格取得了上岗资格证书，有较为完善的成品油经营管理制度以及可行的生产安全事故应急预案。</p> <p>该加油站主要构筑物有站房、罩棚、埋地油罐区等。主要储存设施包括 4 个埋地卧式储罐，分别为 40m³ 的 0#柴油罐 1 个，40m³ 的 92#汽油罐 1 个，40m³ 的 95#汽油罐 1 个，30m³ 的 98#汽油罐 1 个，柴油容积折半计入油罐总容积，该加油站总容积 $V = (40 + 40 + 30 + 20) \text{ m}^3 = 130 \text{ m}^3$。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）中 3.0.9 条关于加油站等级划分的规定，“总容积 $90 < V \leq 150 \text{ m}^3$，单罐容积：$\leq 50 \text{ m}^3$”故该加油站为二级加油站。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东深圳澜清加油站的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据 2015 年 5 月 27 日国家安监总局令第 79 号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）等法律法规、标准的要求，具备新领危险化学品经营许可证的条件。</p>			

广东深圳澜清加油站现场勘察影像：

