

安全评价项目网上公开表

项目名称	肇庆市高要区回龙镇兴华气体供应站安全现状评价	报告提交时间	2023年6月30日
现场勘查人员	曾宪雄、熊昆	现场勘查时间	2023年3月7日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	曾宪雄	项目组成员	熊昆、林文海、肖云玲、劳业来、赵飞云
报告编制人	曾宪雄、熊昆	报告审核人	唐泽江
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春

项目简介

(1) 项目情况

肇庆市高要区回龙镇兴华气体供应站（以下简称“该供应站”）成立于2014年04月29日，位于肇庆市高要区回龙镇大塘边村企岭地（又名象岗咀），经营范围：不带有储存设施经营（门店经营）：乙炔（2629）、氧[压缩的]（2528）、氮[压缩的]（172）、氩[压缩的]（2505）、二氧化碳[压缩的]（642）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该供应站持有《危险化学品经营许可证》（粤肇高危化经字〔2020〕000020号），有效期至2023年07月03日，现《危险化学品经营许可证》即将到期，根据《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，根据国家安全生产监督管理总局令第79号修正）的规定，须办理危险化学品经营许可证延期换证。

(2) 项目评价结论

肇庆市高要区回龙镇兴华气体供应站的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正）、《危险化学品经营企业安全技术基本要求》（GB18265-2019）等部门规章和技术标准的相关要求，具备危险化学品经营许可证延期换证的条件。

肇庆市高要区回龙镇兴华气体供应站现场勘察影像：

