

安全评价项目网上公开表

项目名称	东源县康禾镇若坝加油站安全现状评价报告	报告提交时间	2023年10月12日
现场勘查人员	李福春	现场勘查时间	2023年8月10日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	李福春	项目组成员	赵飞云、肖云玲、熊昆、林文海
报告编制人	李福春、赵飞云	报告审核人	劳业来
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然

项目简介

(1) 项目情况

东源县康禾镇若坝加油站位于东源县康禾街镇，成立于2005年11月17日；投资人：曾才先；统一社会信用代码为91441625L05233754Y；经营范围：汽油、柴油。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

该加油站于2003年12月4日取得河源市公安消防局出具的《建筑工程消防验收意见书》，证书号：河公消验（2003）第130号。

该加油站于2020年5月11日获得由河源市发展和改革局颁发的《成品油零售经营批准证书》（编号：油零售证书第44P61251号），批准经营范围和方式为：汽油、柴油、煤油零售业务，有效期：2020年5月11日至2025年5月11日。

该加油站持有2020年12月21日河源市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》（粤河危化经字〔2023〕0013），有效期为2020年12月21日至2023年12月20日，经营方式：零售，许可范围：汽油、柴油（备注：三级加油站，其中汽油罐20m³×2个，柴油罐20m³×1个）。现即将到期，须申请延期换证。

该加油站占地面积为528m²，该加油站主要构筑物包括埋地罐区、罩棚（加油区）和站房。埋地罐区设在该加油站西北侧，内含3个埋地卧式储罐，分别为1个20m³的92#汽油罐，1个20m³的95#汽油罐，1个20m³的0#柴油罐，柴油折半后算出总罐容为50m³。油罐总容积V≤90m³，且汽油罐单罐容积V≤30m³，柴油罐单罐容积V≤50m³。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第3.0.9条规定，该加油站属于三级加油站。

(2) 项目评价结论

东源县康禾镇若坝加油站的安全现状符合《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》、《汽车加油加气加氢站技术标准》等现行法律、法规、标准的要求，具备储存、零售经营汽油和柴油的安全生产条件，符合申请危险化学品经营许可证延期的要求。

东源县康禾镇若坝加油站现场勘察照片：

