

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东惠州博罗沙河南站加油站安全现状评价	报告提交时间	2024年03月27日
现场勘查人员	罗欣然、赵飞云	现场勘查时间	2024年01月29日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	罗欣然	项目组成员	赵飞云、肖云玲、林文海、熊昆
报告编制人	罗欣然、赵飞云	报告审核人	劳业来
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	李福春
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东惠州博罗沙河南站加油站（以下简称“该加油站”）营业场所：博罗县龙华镇广惠高速公路沙河服务区南侧；成立日期：2004年03月24日；登记机关：博罗县市场监督管理局；统一社会信用代码：91441322760623745J；负责人：曾嘉宏；类型：分公司。持有《危险化学品经营许可证》（粤博危化经字〔2023〕041号）；有效期限：2018年04月17日至2021年04月16日，有效期延续至2024年04月16日；经营方式：带有储存设施经营（无自助加油业务、未构成重大危险源）；许可范围：汽油、柴油（备注：一级加油站，其中汽油罐50m³×1个，40m³×2个；柴油罐50m³×2个）。</p>			
<p>(2) 项目评价结论</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东惠州博罗沙河南站加油站的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）等法律法规和标准规范的要求，具备换领危险化学品经营许可证的条件。</p>			

中国石化销售股份有限公司广东惠州博罗沙河南站加油站现场勘察影像：



