

安全评价项目网上公开表

项目名称	南雄市百顺镇百顺加油站安全现状评价	报告提交时间	2023年9月19日
现场勘查人员	刘彩、赵飞云	现场勘查时间	2023年8月30日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	刘彩	项目组成员	赵飞云、林文海、肖云玲、熊昆、李福春
报告编制人	刘彩、赵飞云	报告审核人	劳业来
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>南雄市百顺镇百顺加油站（以下简称为“百顺加油站”）位于南雄市百顺镇大石头地段，成立于2003年04月25日，法定代表人为叶行春，百顺加油站主要负责人（站长）为叶行春（已取得主要负责人证），统一社会信用代码：914402827408112713，类型：集体所有制。主要经营车用汽油、柴油。</p> <p>该加油站上一次于2020年12月12日经延续取得韶关市应急管理局颁发的危险化学品经营许可证，证书编号为：粤韶危化经字[2020]000129，有效日期至2023年12月11日。</p>			
<p>(2) 项目评价结论</p> <p>南雄市百顺镇百顺加油站经营储存现状符合安全要求，符合危险化学品经营许可证的换证要求。</p>			

南雄市百顺镇百顺加油站现场勘察影像：

