

## 安全评价项目网上公开表

项目名称	中油碧辟石油有限公司广州好运加油站安全现状评价	报告提交时间	2025 年 6 月 16 日
现场勘查人员	赵飞云、邵毅权	现场勘查时间	2025 年 4 月 7 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	赵飞云	项目组成员	赵飞云、邵毅权、肖云玲、熊昆、林文海
报告编制人	赵飞云、邵毅权	报告审核人	劳业来
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
<b>项目简介</b>			
<p>(1) 项目情况</p> <p>中油碧辟石油有限公司广州好运加油站（以下简称“该加油站”）位于广州市萝岗区九龙镇九佛路口，该加油站产权属于增城市镇龙好运加油站（现名：广州市萝岗区好运加油站）。2016 年 12 月，出租给中油碧辟石油有限公司经营，由其分公司中油碧辟石油有限公司广州好运加油站负责运营。该加油站占地面积 7759m<sup>2</sup>，成立日期：2009 年 05 月 22 日，经广州市黄埔区市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码：914401016893473965，负责人：刘美华，类型：分公司。</p> <p>该加油站持有《成品油零售经营批准证书》（油零售证书第 44A30244 号，有效期至 2025 年 07 月 24 日），该加油站于 2022 年 06 月 23 日取得广州市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》（粤穗 WH 应急证字[2022]0056(7)），该加油站于 2024 年 10 月 25 日在广州市应急管理局更换负责人，有效期限：2022 年 7 月 25 日至 2025 年 7 月 24 日，许可范围：汽油、柴油（备注：三级加油站，汽油罐 20m<sup>3</sup>×1 个，汽油罐 30m<sup>3</sup>×1 个，柴油罐 50m<sup>3</sup>×1 个，4 台加油机。（内衬））。</p> <p>该加油站主要建（构）筑物有站房、罩棚、埋地油罐区、辅房等，该加油站主要在用埋地卧式储罐 3 个，分别为 30m<sup>3</sup>的 92#汽油罐 1 个，20m<sup>3</sup>的 95#汽油罐 1 个，50m<sup>3</sup>的 0#柴罐 1 个，柴油容积折半计入油罐总容积，该加油站总容积 V=（20+30+50/2）m<sup>3</sup>=75m<sup>3</sup>。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）中 3.0.9 关于加油站等级划分的规定，“总罐容，V≤90m<sup>3</sup>，单罐容积：汽油罐 V≤30m<sup>3</sup>，柴油罐 V≤50m<sup>3</sup>为三级加油站”，故该加油站为三级加油站。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>中油碧辟石油有限公司广州好运加油站的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据 2015 年 5 月 27 日国家安监总局令第 79 号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB 50156-2021）等法律、法规、标准的要求，具备换领危险化学品经营许可证的条件。</p>			

中油碧辟石油有限公司广州好运加油站现场照片

