

## 安全评价项目网上公开表

项目名称	中油碧辟石油有限公司广州神龙加油站安全现状评价	报告提交时间	2025年7月14日
现场勘查人员	劳业来、谢诗恒	现场勘查时间	2025年4月18日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	劳业来	项目组成员	谢诗恒、田成林、肖云玲、熊昆、林文海
报告编制人	劳业来、谢诗恒	报告审核人	赵飞云
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然

### 项目简介

#### 1、项目情况

中油碧辟石油有限公司广州神龙加油站位于广州市白云区神山镇沙龙村老糠萝，成立于2009年04月30日；负责人：夏谭珍；统一社会信用代码为91440101689331247A；经营范围：零售业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

该加油站持有2024年10月22日广州市应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》（粤穗WH应急证字[2024]0114（4）），有效期为2022年09月27日至2025年09月26日，经营方式：储存经营（加油站），许可范围：汽油、柴油。备注：三级加油站，汽油罐30m<sup>3</sup>×2个，柴油罐30m<sup>3</sup>×2个；6台加油机。（SF双层罐）（此证仅在经营场所产权证明文件或租赁证明文件有效期内有效，应在危险化学品经营许可证有效期届满30个工作日之前提出续期申请。）

该加油站占地面积为6029m<sup>2</sup>，该加油站主要建构物包括站房、罩棚、埋地油罐等。埋地油罐位于罩棚的西南侧，油罐均埋地卧式敷设。设有4个油罐，其中30m<sup>3</sup>的0#柴油罐1个（1号罐），30m<sup>3</sup>的0#柴油罐1个（2号罐），30m<sup>3</sup>的92#汽油罐1个（3号罐），30m<sup>3</sup>的95#汽油罐1个（4号罐），柴油折半后算出总罐容为90m<sup>3</sup>，属于三级加油站。

#### 2、项目评价结论

中油碧辟石油有限公司广州神龙加油站的安全现状符合《中华人民共和国安全生产法》（2021年修正）、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号，第645号修正）、《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第55号，根据2015年5月27日国家安全监管总局令第79号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等法律、法规、规章及标准的相关要求，具备危险化学品经营的安全条件，符合延期换证的要求。

中油碧辟石油有限公司广州神龙加油站现场勘察影像：

