

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石化销售股份有限公司广东石油分公司翁源县兴通加油站新建项目安全设施竣工验收评价	报告提交时间	2025 年 1 月 16 日
现场勘查人员	刘彩、劳业来	现场勘查时间	2024 年 12 月 31 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	刘彩	项目组成员	劳业来、熊昆、林文海、肖云玲、赵飞云
报告编制人	刘彩、劳业来	报告审核人	李福春
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
项目简介			
(1) 项目情况 中国石化销售股份有限公司广东韶关翁源兴通加油站（以下简称为“兴通加油站”）位于韶关市翁源县龙仙镇民主村 11.83 亩地块，该加油站已取得了翁源县市场监督管理局颁发的企业名称保留告知书，是中国石化销售股份有限公司广东韶关石油分公司所属分支机构。中国石化销售股份有限公司广东韶关石油分公司接受中国石化销售股份有限公司广东石油分公司全权授权，负责建设兴通加油站。 兴通加油站经营的油品为汽油、0#柴油，设置有 4 个埋地双层油罐，分别是 1 个 30m³ 92#汽油储罐、1 个 30m³ 95#汽油储罐、1 个 30m³ 98#汽油储罐、1 个 30m³ 0#柴油储罐，总容积为 105m³（柴油储量折半计算），属二级加油站，已配置 4 台四枪潜油泵型加油机，站内建构筑物主要包括有站房、综合楼、加油罩棚、埋地油罐区、卸油区、电动汽车充电区、自动洗车区。 兴通加油站属于加油站新建项目，根据《危险化学品建设项目安全监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 45 号，根据安监总局令第 79 号修正）、《广东省应急管理厅关于印发危险化学品建设项目安全监督管理实施细则的通知》（粤应急规〔2023〕2 号）的要求，应进行安全验收评价。受中国石化销售股份有限公司广东韶关石油分公司的委托，广东劳安职业安全事务有限公司承接了兴通加油站安全验收评价任务。 (2) 项目评价结论 中国石化销售股份有限公司广东韶关翁源兴通加油站布局合理，与周边建、构筑物的安全间距以及项目内部各建、构筑物之间的防火间距均符合规范要求，防雷、消防设施经相关部门审查验收合格，安全设施性能可靠有效，安全设施能投入正常使用，达到了安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用的要求；主要负责人、安全管理人员、其他从业人员经培训、考核合格，具备相关能力；建立了健全的安全管理规章制度和岗位操作规程、应急救援预案，配备了必要的应急救援设施、器材。本项目与之配套的安全设施、安全生产条件，符合国家有关安全生产法律、法规和技术标准的要求，具备安全验收条件。			

中国石化销售股份有限公司广东石油分公司翁源县兴通加油站新建项目现场勘察影像：

