

安全评价项目网上公开表

项目名称	龙川县先进加油站有限公司安全现状评价	报告提交时间	2023 年 12 月 19 日
现场勘查人员	李福春、赵飞云	现场勘查时间	2023 年 8 月 10 日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	李福春	项目组成员	赵飞云、肖云玲、熊昆、林文海
报告编制人	李福春、赵飞云	报告审核人	劳业来
技术负责人	罗伟雄	过程控制负责人	罗欣然
项目简介			
（1）项目情况 龙川县先进加油站有限公司（以下简称“先进加油站”）位于龙川县老隆镇鬼叫岭龙运加油内【联亨村民委员会行政区划代码：441622100203】，成立于 2023 年 06 月 20 日，经龙川县市场监督管理局注册登记，统一社会信用代码：91441622MACLG9253X，负责人：杨智荣，企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：一般项目：成品油批发（不含危险化学品）；洗车服务；企业管理；润滑油销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 该油站主要建构筑物有站房、罩棚、埋地油罐区等。主要储存设施包括 5 个埋地卧式储罐，分别为：2 个 25m³ 的 92#汽油储罐，1 个 20m³ 的 92#汽油储罐，1 个 25m³ 的 95#汽油储罐，1 个 50m³ 的 0#柴油储罐，柴油容积折半计入油罐总容积，则该加油站储罐总容积 $V = (50/2 + 25 \times 3 + 20) \text{ m}^3 = 120 \text{ m}^3$。依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中 3.0.9 条关于加油站等级划分的规定，“总罐容 $90 \text{ m}^3 < V \leq 150 \text{ m}^3$，单罐容积 $V \leq 50 \text{ m}^3$ 为二级加油站”的规定，该加油站符合二级加油站的规定。 （2）项目评价结论 龙川县先进加油站有限公司的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据 2015 年 5 月 27 日国家安监总局令第 79 号修正）、《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）等法律、法规、标准的要求，具备危险化学品经营许可证申请的条件。			

龙川县先进加油站有限公司现场勘察影像：

