

## 安全评价项目网上公开表

<b>项目名称</b>	中国石油天然气股份有限公司广东广州花都三凤加油加气站 (加油部分)安全现状评价报告	<b>报告提交时间</b>	2019年1月21日
<b>现场勘查人员</b>	张千林	<b>现场勘查时间</b>	2018.11.20
<b>现场勘察主要任务</b>	收集评价过程中所需要的各类资料,并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
<b>参与评价的注册安全工程师</b>	张千林	<b>参与评价的技术专家</b>	/
<b>项目组长</b>	张千林	<b>项目组成员</b>	赵庆大、林迎
<b>报告编制人</b>	张千林、赵庆大、林迎	<b>报告审核人</b>	徐樟松
<b>技术负责人</b>	陈燎原	<b>过程控制负责人</b>	彭登奎
<b>项目简介</b>			
<p>(1) 项目情况</p> <p>中国石油天然气股份有限公司广东广州花都三凤加油加气站已于2013年02月25日取得广州市安全生产监督管理局核发的《危险化学品经营许可证》,登记编号:粤穗WH安经证字[2016]1003(5),有效期至2016年02月24日,有效期延续至2019年02月24日。许可经营范围:汽油、柴油【闭杯闪点≤60℃】(备注:三级加油站,其中汽油罐30m<sup>3</sup>×2个,柴油罐30m<sup>3</sup>×2个。4台加油机)。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>中国石油天然气股份有限公司广东广州花都三凤加油加气站的安全现状符合经营汽油、柴油【闭杯闪点≤60℃】安全要求,符合换领危险化学品经营许可证的要求。</p>			

现场勘察影像：





消防器材箱



中国石化  
正在卸油  
请勿靠近



