

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石油天然气股份有限公司广东广州宝岗加油站安全现状评价报告	报告提交时间	2019年1月7日
现场勘查人员	张千林	现场勘查时间	2018.10.12
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
参与评价的注册安全工程师	张千林	参与评价的技术专家	/
项目组长	张千林	项目组成员	吴亚军、林迎
报告编制人	张千林、吴亚军、林迎	报告审核人	徐樟松
技术负责人	陈燎原	过程控制负责人	燕文红
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>中国石油天然气股份有限公司广东广州宝岗加油站（以下简称“宝岗加油站”），前身是“中国石化销售有限公司广东广州宝岗加油站”，原为联星村团结经济社所建社队企业用房，总建筑面积 600m²，联星村团结经济社于 2018 年 8 月 1 日租赁给广州市合成油品贸易有限公司，租赁期为 9 年 11 个月。2018 年 9 月 25 日广州市合成油品贸易有限公司将该地转让给中国石油天然气股份有限公司广东广州销售分公司经营，现由中国石油天然气股份有限公司宝岗加油站实行日常经营管理。</p> <p>由中国石油化工股份有限公司广东石油分公司租用，租用期限到 2018 年 08 月 01 日止，目前中国石油化工股份有限公司广东石油分公司租期已过，现由中国石油天然气股份有限公司广东广州分公司租用，租用期限由 2018 年 08 月 01 日起至 2028 年 06 月 30 日止。目前，宝岗加油站归属于中国石油天然气股份有限公司广东广州分公司管理。宝岗加油站位于广州市海珠区昌岗街宝岗路沙园村尾正街 2 号西侧，于 2016 年 06 月 08 日取得广州市工商行政管理局核发的《营业执照》，属于其他有限责任公司分公司（法人独资），统一社会信用代码：91440101MA590A6513，经营范围：零售业。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>中国石油天然气股份有限公司广东广州宝岗加油站的经营汽油、柴油的安全现状符合安全要求，符合换领危险化学品经营许可证的要求。</p>			

现场勘察影像：





