

## 安全评价项目网上公开表

项目名称	广东通驿高速公路服务区有限公司封开服务区北区加油站安全现状评价	报告提交时间	2019年10月23日
现场勘查人员	亢辉	现场勘查时间	2019年10月9日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	亢辉	项目组成员	亢辉、林迎、张千林
报告编制人	亢辉、林迎、张千林	报告审核人	田成林
技术负责人	肖云玲	过程控制负责人	黄红波
<b>项目简介</b>			
<p>(1) 项目情况</p> <p>广东通驿高速公路服务区有限公司封开服务区北区加油站于2016年11月7日成立，取得由封开县市场监督管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码为91441225MA4UXK1L4Y，法定代表人：余涛，经营场所：封开县长岗镇周黎村，经营范围为零售：汽油、柴油、煤油、天然气、润滑油、食品、日用百货、烟草制品。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>广东劳安职业安全事务有限公司安全评价小组通过对广东通驿高速公路服务区有限公司封开服务区北区加油站的安全现状进行全面深入的检查、分析和评价后得出如下结论：广东通驿高速公路服务区有限公司封开服务区北区加油站经营储存现状符合安全要求。</p>			

# 现场勘察影像：



