

## 安全评价项目网上公开表

项目名称	广东通驿高速公路服务区有限公司司前服务区北站加油站安全现状评价	报告提交时间	2019年11月11日
现场勘查人员	亢辉、伍荣亮	现场勘查时间	2019年10月10日
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	亢辉	项目组成员	亢辉、林迎、张千林、伍荣亮（项目助理）
报告编制人	亢辉、林迎、张千林	报告审核人	田成林
技术负责人	肖云玲	过程控制负责人	黄红波
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>广东通驿高速公路服务区有限公司司前服务区加油站北站于2016年10月19日成立，取得由江门市新会区工商行政管理局颁发的《营业执照》，统一社会信用代码为91440705MA4UWLE02U，法定代表人为余涛，经营场所：广东通驿高速公路服务区有限公司司前服务区加油站北站；该加油站于2016年10月19日获得由广东省经济和信息化委员会颁发的《成品油零售经营批准证书》，油零售证书第44J60500号，批准经营范围和方式为：零售：汽油、柴油（凭有效的《危险化学品经营许可证》经营）、煤油、天然气、润滑油、食品、保健品、日用百货、烟草制品。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>广东劳安职业安全事务有限公司安全评价小组通过对广东通驿高速公路服务区有限公司司前服务区北站加油站的安全现状进行全面深入的检查、分析和评价后得出如下结论：广东通驿高速公路服务区有限公司司前服务区北站加油站经营储存现状符合安全要求。</p>			

现场勘察影像：





