

安全评价项目网上公开表

项目名称	中国石化销售股份有限公司 广东惠州博罗罗阳东利加油站 安全现状评价报告	报告提交时间	2020 年 1 月 17 日
现场勘查人员	罗欣然	现场勘查时间	2020.1.7
现场勘察主要任务	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
项目组长	罗欣然	项目组成员	熊昆、李福春、田成林
报告编制人	罗欣然、熊昆、李福春、田成林	报告审核人	罗伟雄
技术负责人	彭子娟	过程控制负责人	陈月云
项目简介			
<p>(1) 项目情况</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东惠州博罗罗阳东利加油站（以下简称“罗阳东利加油站”或“该加油站”），该加油站于 2000 年 11 月 21 日成立，取得由博罗县市场监督管理局颁发的《营业执照》（统一社会信用代码：91441322896150780J），负责人：黄林海，营业场所：博罗县罗阳镇金龙路。</p> <p>主要从事汽油、柴油的零售经营业务，取得由博罗县应急管理局颁发的《危险化学品经营许可证》（粤博危化经字【2019】057 号），经营方式：带有储存设施经营（无自助加油业务、未构成重大危险），许可范围：汽油（备注：三级加油站，其中汽油罐 30m³×2 个，柴油罐 40m³ ×1 个，柴油闪点>60℃），有效期至 2020 年 4 月 21 日。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>中国石化销售股份有限公司广东惠州博罗罗阳东利加油站的安全现状符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据 2015 年 5 月 27 日国家安监总局令第 79 号修正）、《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012（2014 年修订）等法律、法规的要求，具备换领危险化学品经营许可证安全生产条件。</p>			

现场察影像:





