

## 安全评价项目网上公开表

<b>项目名称</b>	延长壳牌（广东）石油有限公司罗定市龙华中路加油站安全现状评价报告	<b>报告提交时间</b>	2020 年 3 月 19 日
<b>现场勘查人员</b>	罗欣然	<b>现场勘查时间</b>	2020 年 2 月 24 日
<b>现场勘察主要任务</b>	收集评价过程中所需要的各类资料，并以文字、影像等方式进行记录周边环境、总平布置、设备设施等方面存在的问题		
<b>项目组长</b>	罗欣然	<b>项目组成员</b>	熊昆、田成林、李福春
<b>报告编制人</b>	罗欣然、熊昆、田成林、李福春	<b>报告审核人</b>	罗伟雄
<b>技术负责人</b>	彭子娟	<b>过程控制负责人</b>	陈月云
<b>项目简介</b>			
<p>(1) 项目情况</p> <p>延长壳牌（广东）石油有限公司罗定市龙华中路加油站[以下简称“该加油站”]位于罗定市龙华东路（罗定市消防大队对面），主要从事汽油、柴油等零售经营业务，已取得《危险化学品经营许可证》（粤云安经（甲）字[2018]0163 号），有效期 2017 年 5 月 21 日至 2020 年 5 月 20 日，现即将到期，须办理延期换证。受该加油站的委托，广东劳安职业安全事务有限公司按照国家有关法律法规、标准要求和《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第 55 号，根据国家安全生产监督管理总局令第 79 号修正）等文件的要求，于 2020 年 2 月对该加油站的安全现状进行了综合评价。</p> <p>(2) 项目评价结论</p> <p>延长壳牌（广东）石油有限公司罗定市龙华中路加油站经营储存现状符合安全要求。</p>			

现场察影像:





